



## ORIENTAÇÃO PARA DAR CARGA NA MOLA DAS DOBRADIÇAS

'Dar carga' na mola da dobradiça é muito fácil. Acompanhe os passos abaixo:






Portas com abertura para a DIREITA O anel com furos esta para cima




Portas com abertura para a ESQUERDA. O anel com furos esta para baixo




- 1. Coloque o punção no primeiro furo perto da porta
- 2. Tencione no sentido do batente
- 3. Coloque o pino no primeiro furo perto da porta
- 4. solte lentamente a dobradiça
- 5. Coloque o punção no segundo furo perto da porta
- 6. Tencione no sentido do batente
- 7. coloque o pino no primeiro furo perto da porta
- 8. Solte lentamente a dobradiça tencionada, repita a operação na outra dobradiça
- 9. quando sentir a dobradiça tencionada, repita a operação na outra dobradiça
- 10. Se a porta estiver fechando lentamente, volte para o item 1
- 11. Se a porta estiver fechando violentamente, diminua a tensão em ambas as dobradiças

Verifique se a tensão de ambas as molas é a suficiente para fecha a porta automaticamente. É conveniente, na época em que efetuar a carga nas molas, fazer a lubrificação, principalmente da fechadura, com spray lubrificante ( tipo WB40 ) ou grafite em pó.

METALÚRGICA



Portas com abertura para a DIREITA O anel com furos esta para cima



Portas com abertura para a ESQUERDA. O anel com furos esta para

